

Акт проверки безопасности малых архитектурных форм

дата: 10.06.2023г

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446640, Самарская область, муниципальный район Алексеевский, с. Алексеевка, ул. 50 лет

Октября, 25А

(адрес объекта проверки)

структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Алексеевка детский сад «Светлячок»

тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, и т.д.)

Вид проверки: визуальная и /или функциональная: _____ визуальная _____

Наличие в ГБОУ локального нормативного акта о проверке: приказ 14.02.2022

Наличие в ГБОУ журнала о ежедневном осмотре детских площадок:

(да/нет) _____ да _____

Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте:

(да/нет) _____ да _____

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Песочница	игровая площадка № 4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
2	Игровое оборудование «Град чудес» : «Магазин» «Школа» «Трактор-экскаватор» «Горка-скат» «Гимнастическая стенка(качели цепочные, турник)»	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
3	Игровое оборудование:	игровая площадка №4 подготовительной к	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие	

	качалка «Тигренок»	школе группы «Медвежата»		механических повреждений: отсутствуют	
	Столик детский со скамьей	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
4	Теневой навес	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2017	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
5	Игровое оборудование: качели металлические одинарные на цепях	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
6	Песочница деревянная	игровая площадка старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
7	Игровое оборудование: горка уличная деревянная детская «Ромашка»	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
8	Игровое оборудование «Град чудес»: «Пожарная машина» «Кораблик»	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
9	Теневой навес	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
10	Игровое оборудование: качели металлические четырехместные	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
11	Песочница деревянная	игровая площадка №3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
12	Столик детский со скамьей	игровая площадка №3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
13	Игровое оборудование «Град чудес»: «Скорая помощь» «Автобус»	игровая площадка №3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

14	Игровое оборудование: качели металлические четырехместные	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
15	Игровое оборудование: качели – балансир деревянные двухместные	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
16	Игровое оборудование: качели металлические одинарные на цепях	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
17	Игровое оборудование: дуговая лестница для лазания	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
18	Игровое оборудование «Град чудес»: «Луноход» «Больница» «Горка-скат» «Гимнастическая стенка»: (качели цепочные, лестница навесная цепочная, кольца, турник, баскетбольное кольцо)	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
19	Песочный дворик с крышей	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
20	Столик детский со скамьей	игровая площадка подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
21	Игровое оборудование: качели – балансир деревянные двухместные	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
22	Теневой навес	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2011	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют
23	Песочный дворик с крышей	игровая площадка №5 группа раннего	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие

		возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»		механических повреждений: отсутствуют	
24	Игровое оборудование: качалка балансир «Петушки»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
25	Столик детский со скамьей	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
26	Игровое оборудование: горка уличная деревянная детская «Ромашка»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
27	Теневой навес	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
28	Игровое оборудование «Град чудес»: «Турник- сенсорные кубики»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
29	Спортивная площадка: два баскетбольных щита с кольцом	отдельно выделенная территория детского сада	2019	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования на детских игровых площадках свидетельствует о следующем:

Дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадок и оборудования обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.


Были ли применены дисциплинарные взыскания по итогам проведения проверки: _____ нет _____


Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):


специалист по охране труда
зам. директора по ХР

старший воспитатель

заведующий хозяйством







Т.В.Звягинцева
И.В.Николаева

В.Н.Булавина

И.В.Чеснова