C=RU, O=ГБОУ СОШ с.Алексеевка, CN=Чередникова Елена Александровна, E=alks_school@samara.edu.ru
00b7ebb3694f2a8a2e
2022.04.03 16:22

Акт
проверки безопасности
малых архитектурных форм

10 июня 2022 г.

ГБОУ СОШ с.Алексеевка

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446640 Самарская обл, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул.50 лет Октября, , д.25-А
(адрес объекта проверки)

структурное подразделение д/с «Светлячок»

тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, общежитие и т.д.)

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Детский спорткомплекс ДСК – 6(А) – 1шт.	Спортивный зал		визуальный осмотр крепежа к стене: состояние удовл.	
2	Детский спорткомплекс ДСК2 – 02.02 – 2 шт.	Спортивный зал		сост. удовл.	
3	Игровое оборудование: лестница металлическая навесная – 1 шт.	Спортивная площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
4	Игровое оборудование: канат – 1шт.	Спортивная площадка		сост. удовл.	
6	Игровое оборудование: качели веревочные – 1шт.	Спортивная площадка		сост. удовл.	
7	Игровое оборудование:	Спортивная площадка		визуальный осмотр на наличие	

	перекладина – 2 – шт.			механических повреждений: отсутствуют	
8	Горка металлическая – 2 шт.	Спортивная площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
9	Горка деревянная – 1шт.	Спортивная площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
10	Дуговая лестница для лазания – 2 шт.	Спортивная площадка		сост. удовл.	
11	Качели парные – 2 шт.	Спортивная площадка		сост. удовл.	
12	Качели цепочные	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
13	Игровые макеты автотранспорта – 8 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
14	Качели – балансир – 1шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
15	Песочный дворик с грибком деревянный – 2 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
16	Песочница – 4 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений:	

				отсутствуют	
17	Теневые навесы – 3 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
18	Нестандартное оборудование – баллоны для перешагивания	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
19	Нестандартное оборудование – «матрешка» - 1шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
20	Игровые зоны – школа, магазин	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
21	Детские столики – 4 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
22	Скамейки – 3 шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
23	Оборудование для бросания мячей – 1шт.	Спортивно-игровая площадка		визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

_____ Николаева И.В. – заместитель директора по ХР

_____ Звягинцева Т.В. – специалист по охране труда

Акт
проверки безопасности
малых архитектурных форм

дата:14.02.2023г

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446640, Самарская область, муниципальный район Алексеевский, с.Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 25А

(адрес объекта проверки)

структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Алексеевка детский сад «Светлячок»

тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, и т.д.)

Вид проверки: визуальная и /или функциональная:_____визуальная_____

Наличие в ГБОУ локального нормативного акта о проверке: приказ 10.07.2022

Наличие в ГБОУ журнала о ежедневном осмотре детских площадок:
(да/нет)_____да_____

Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте:
(да/нет)_____да_____

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Песочница	игровая площадка № 4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
2	Игровое оборудование «Град чудес» : «Магазин» «Школа» «Трактор-экскаватор» «Горка-скат» «Гимнастическая стенка(качели цепочные, турник)»	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
3	Игровое оборудование:	игровая площадка №4 подготовительной к	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие	

	качалка «Тигренок»	школе группы «Медвежата»		механических повреждений: отсутствуют	
	Столик детский со скамьей	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
4	Теневой навес	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	2017	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
5	Игровое оборудование: качели металлические одинарные на цепях	игровая площадка №4 подготовительной к школе группы «Медвежата»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
6	Песочница деревянная	игровая площадка старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
7	Игровое оборудование: горка уличная деревянная детская «Ромашка»	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
8	Игровое оборудование «Град чудес»: «Пожарная машина» «Кораблик»	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
9	Теневой навес	игровая площадка №2старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
10	Игровое оборудование: качели металлические четырехместные	игровая площадка №2 старшей группы дошкольного возраста «Пчелки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
11	Песочница деревянная	игровая площадка № 3средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2022	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
12	Столик детский со скамьей	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
13	Игровое оборудование «Град чудес»: «Скорая помощь» «Автобус»	игровая площадка № 3средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

14	Игровое оборудование: качели металлические четырехместные	игровая площадка№ 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
15	Игровое оборудование: качели – балансир деревянные двухместные	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
16	Игровое оборудование: качели металлические одинарные на цепях	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
17	Игровое оборудование: дуговая лестница для лазания	игровая площадка № 3 средней группы дошкольного возраста «Карамельки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
18	Игровое оборудование «Град чудес» : «Луноход» «Больница» «Горка-скат» «Гимнастическая стенка»: (качели цепочные, лестница навесная цепочная, кольца, турник, баскетбольное кольцо)	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
19	Песочный дворик с крышей	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
20	Столик детский со скамьей	игровая площадка подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
21	Игровое оборудование: качели – балансир деревянные двухместные	игровая площадка№1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
22	Теневой навес	игровая площадка №1 подготовительной к школе группы «Мечтатели»	2011	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
23	Песочный дворик с крышей	игровая площадка №5 группа раннего	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие	

		возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»		механических повреждений: отсутствуют	
24	Игровое оборудование: качалка - балансир «Петушки»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
25	Столик детский со скамьей	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
26	Игровое оборудование: горка уличная деревянная детская «Ромашка»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
27	Теневой навес	игровая площадка№5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	2012	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
28	Игровое оборудование «Град чудес»: «Турник-сенсорные кубики»	игровая площадка №5 группа раннего возраста «Непоседы», группа младшего дошкольного возраста «Звездочки»	1992	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	
29	Спортивная площадка: два баскетбольных щита с кольцом	отдельно выделенная территория детского сада	2019	Проведен визуальный осмотр на наличие механических повреждений: отсутствуют	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования на детских игровых площадках свидетельствует о следующем:
Дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадок и оборудования обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.
Были ли применены дисциплинарные взыскания по итогам проведения проверки:_____нет_____

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

специалист по охране труда _____ Т.В.Звягинцева
зам.директора по ХР _____ И.В.Николаева
старший воспитатель _____ В.Н.Булавина
заведующий хозяйством _____ И.В.Чеснова